

SALLE RICHARD SAPUTA

FLEURBAIX (62)
2021-2022

Maitrise d'Ouvrage : Mairie de Fleurbaix

Equipe : PLATO Architecture + ECO 3D Solutions + MODUO

Programme : Réhabilitation thermique d'un équipement sportif (salle multisports, dojo et vestiaires)

Coût : 1 100 000 € HT

Superficie : 1 225m² de surface plancher

Phase : Livré



— Nouvelle enveloppe réalisée avec une isolation thermique par l'extérieur

La salle polyvalente Richard Saputa, accessible depuis la rue du Quesne à Fleurbaix, s'implante en cœur de parcelle. Construite au début des années 1990, la salle à dominante sportive s'articule autour de trois corps de bâtiments : un hall d'accueil principal distribuant les parties communes (sanitaires, vestiaires, locaux avec éléments techniques et espaces de rangement pour le matériel), un dojo et une salle de sport pour la pratique du basketball, du volley-ball, du handball, du badminton et du tennis.

L'intervention a été pensée de manière à répondre à plusieurs enjeux : proposer une intervention pérenne, durable, facile d'entretien et d'utilisation, offrir à la commune un équipement sportif amélioré, apporter une solution à la problématique de la surchauffe des espaces et

requalifier et rendre lisible l'entrée principale de la salle.

Le projet vise une réhabilitation thermique de qualité qui requalifie la séquence d'entrée de l'équipement et réorganise partiellement les vestiaires, de façon à les rendre accessible à tous. Pour ce faire, l'ensemble bénéficie d'une nouvelle enveloppe performante grâce à une isolation thermique par l'extérieur, parée d'un bardage métallique tantôt plein tantôt micro perforé. Ainsi, devant le dojo, le bardage micro-perforé permet de limiter l'éblouissement et la surchauffe de la pièce exposée plein Sud.

Un bardage en bois de mélèze, partiellement ajouré, est mis en œuvre pour souligner l'entrée

principale tout en créant un espace d'attente couvert pour les scolaires, parents et groupes attendant l'arrivée de leurs entraîneurs/professeurs.

Si d'une manière générale l'organisation du complexe n'a pas été revue, les vestiaires ont été entièrement repensés afin de les rendre accessibles aux personnes à mobilité réduite. Les organes techniques ont intégralement été repris de manière à faire bénéficier au complexe sportif des équipements plus performants, notamment au niveau des centrales de traitement de l'air ou encore des organes de distribution d'eau.

Enfin, la partie sportive s'est vue dotée d'un nouveau revêtement de sol afin d'assurer un meilleur amorti pour les sportifs et les élèves lors de leur utilisation de la salle multisports.



— Etat existant



— Salle omnisports